

EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA

Obrazac putnog naloga za putničko vozilo (PN-3)

Datum	Izdavanje goriva		Vrsta goriva	Vrsta maziva	Lit.	Kg.	Potpis
	Mjesto						
POTROŠNJA			Po normi				
			Stvarna				
			+ -				

NAPOMENA:

Prevoznik, pravno ili fizičko lice Komunalno Tivat DOO
 Mjesto i datum izdavanja Tivat, 29.08.2022.

Serijski broj

PUTNI NALOG ZA PUTNIČKO VOZILO

395078

Marka i tip putničkog vozila Skoda Roomster
 Registarke oznake TV CG 066 Broj sjedišta S
 Prezime i ime vozača Rahocić Jasna

Relacija Tivat lokal
 Vrijeme važenja putnog naloga 29.08. - 04.09.2022.



(potpis ovlaštenog lica za izdavanje putnog naloga)

Broj i datum potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila



Vozilo primio Rahocić
 bez vidljivih nedostataka
 (potpis vozača)

Vozilo je tehnički ispravno za vožnju
 (potpis odgovornog lica za tehničku ispravnost)

EVIDENCIJA KRETANJA VOZILA, PROVEDENOG VREMENA I UČINKA KOJU VODI VOZAČ

Datum	Stanje brojla	Relacija kretanja i zadržavanja vozila	Polazak	Dolazak	Vrijeme vožnje			Vrijeme stajanja			km		Prevezani putnici	Primjedbe
					Vrijeme (od 5 - 4)	Odmori u toku vožnje	Zadržavanje na parking	Kvarovi na vozilu u toku vožnje	Smetnje na putu	Ostala zadržavanja	Sa putnicima	Bez putnika		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29.08.	233 626 233 731	TV-LOZAC												
30.08	233 731 233 842	-/-												
31.08	233 842 233 939	-/-												
01.09.	233 939 234 055	-/-												
02.09.	234 055 234 178	-/-												
03.09.	234 178 234 282	-/-												
04.09.	234 282 234 387	+/												
UKUPNO PO EVIDENCIJI VOZAČA:														
NAPOMENA:														

EVIDENCIJA KRETANJA VOZILA, PROVEDENOG VREMENA I UČINKA KOJU VODI VOZAČ

Datum	Stanje brojila	Relacija kretanja i zadržavanja vozila	Polazak	Dolazak	Vrijeme vožnje				Vrijeme stajanja			km		Prevezeni putnici	Primjedbe
					Vrijeme (od 5 - 4)	Odmori u toku vožnje	Zadržavanje na parking	Kvarovi na vozilu u toku vožnje	Smetnje na putu	Ostala zadržavanja	Sa putnicima	Bez putnika			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29.08. 2022	148576 148600	lokali													
30.08. 2022	148600 148621	lokali													
31.08. 2022	148621 148639	lokali													
01.09. 2022	148639	—													
02.09. 2022	148639	—													
03.09. 2022	—	—													
04.09. 2022	—	—													
UKUPNO PO EVIDENCIJI VOZAČA:															
NAPOMENA:															

EVIDENCIJA KRETANJA VOZILA, PROVEDENOG VREMENA I UČINKA KOJU VODI VOZAČ

Datum	Stanje brojla	Relacija kretanja i zadržavanja vozila	Polazak	Dolazak	Vrijeme vožnje				Vrijeme stajanja			km		Prevezeni putnici	Primjedbe
					Vrijeme (od 5 - 4)	Odmori u toku vožnje	Zadržavanje na parking u	Kvarovi na vozilu u toku vožnje	Smetnje na putu	Ostala zadržavanja	Sa putnicima	Bez putnika			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29.08	413820	TIVAT													
	413920	LOKAL													
30.08	413920	TIVAT													
	414086	LOKAL													
31.08	414006	TIVAT													
	414108	LOKAL													
01.09	414108	TIVAT													
	414196	LOKAL													
02.09	414186	TIVAT													
	414193	LOKAL													
03.09	414193	TIVAT													
	414303	LOKAL													
05.09	414303	TIVAT													
	414337	LOKAL													
UKUPNO PO EVIDENCIJI VOZAČA:															
NAPOMENA:															

EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA

Izdavanje goriva		Vrsta goriva	Vrsta maziva	Lit.	Kg	Potpis
Datum	Mjesto					
29.08.2022	TIVAT	DIZEL		41		MARIO
POTROŠNJA						
		Po normi				
		Sivarna				
		+ -				

Obrazac putnog naloga za putničko vozilo (PN-3)



Prevoznik pravno ili fizičko lice: D.O.O. KOMUNALNO
 Mjesto i datum izdavanja: TIVAT 29.08.2022

Serijski broj:

PUTNI NALOG ZA PUTNIČKO VOZILO

428849

Marka i tip putničkog vozila: GOLF II

Registarske oznake: TV CG 084 Broj sjedišta: 6

Prezime i ime vozača: ODRIĆ MARIO

Relacija: TIVAT - LOKA 2

Vrijeme važenja putnog naloga: 4 DANA



(potpis ovlaštenog lica za izdavanje putnog naloga)

Broj i datum potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila



Vozilo primio bez vidljivih nedostataka

MARIO
(potpis vozača)

Vozilo je tehnički ispravno za vožnju

(potpis odgovornog lica za tehničku ispravnost)

